g ifenlegungsschri.

₍₁₎ DE 3335723 A1

(51) Int. Cl. 3:

F16B 37/14

B 60 B 3/16 B 60 B 7/02



DEUTSCHLAND

DEUTSCHES PATENTAMT

(2) Aktenzeichen: P 33 35 723.4 (2) Anmeldetag: 1. 10. 83

(43) Offenlegungstag: 11. 4.85

JE 3335723 μ

(71) Anmelder:

RADOLID Thiel GmbH, 5880 Lüdenscheid, DE

(7) Erfinder:

Thiel, Horst, 5880 Lüdenscheid, DE


66 Recherchenergebnisse nach § 43 Abs. 1 PatG:

DE-OS 30 42 213 DE-OS 29 05 297 DE-OS 24 47 575 US 35 48 704

The second se

(54) Kunststoffschutzkappe für eine Mehrkantmutter

Eine Kunststoffschutzkappe zum Aufklemmen auf eine Mehrkantmutter, mit einem Zylindermantel, der die Mehrkantmutter übergreift. Das technische Problem der Erfindung ist die Ausbildung einer Kunststoffschutzkappe, die durch eine Drehbewegung sicher und fest auf die Mehrkantmutter aufgeklemmt und wieder von derselben gelöst werden kann. An der Mantelinnenfläche sind mindestens zwei Axialprofilstege (9) in gleichen Winkelabständen voneinander angeordnet, die jeweils ein gegen die Achse offenes Rinnenprofil (10) mit einem Scheitelwinkel gleich dem Mehrkantmutterprofilwinkel aufweisen, wobei der radiale Abstand (D/2) des Scheitels (11) jedes Rinnenprofils (10) von der Profilachse geringfügig kleiner als der radiale Abstand (M/2) jeder Ecke (13) des Mehrkantmutterprofils (Sechskantmutterprofil 12) von der Profilachse ist. Ein Schenkel (14) des Rinnenprofils (10) ist in Umfangsrichtung länger als der andere Schenkel (15) ausgebildet.



Best Available Copy

Dr. Werner Haßler Patentanwalt Asenberg 62 5880 Lüdenscheid

September 1983
 A 83 170

Anmelderin: Firma RADOLID Thiel GmbH
Lösenbacher Landstraße 168
5880 Lüdenscheid

Kunststoffschutzkappe für eine Mehrkantmutter

Ansprüche

- 1. Kunststoffschutzkappe zum Aufklemmen auf eine Mehrkantmutter, mit einem Zylindermantel, der die Mehrkantmutter übergreift, dadurch gekennzeichnet, daß an der Mantelinnenfläche mindestens zwei Axialprofilstege (9) in gleichen Winkelabständen voneinander angeordnet sind, 5 die jeweils ein gegen die Achse offenes Rinnenprofil (10) mit einem Scheitelwinkel gleich dem Mehrkantmutterprofilwinkel aufweisen, wobei der radiale Abstand (D/2) des Scheitels (11) jedes Rinnenprofils (10) von der Profilachse geringfügig kleiner als der radiale Abstand (M/2) jeder Ecke (13) des Mehrkantmutterprofils (Sechskantmutterprofil 12) von der Profilachse ist, und daß ein Schenkel (14) des Rinnenprofils (10) in Umfangsrichtung länger als der andere Schenkel (15) ausgebildet ist.
- Kunststoffschutzkappe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der kürzere Schenkel (15) in Umfangsrichtung eine Länge hat,
 die 10 bis 20 % der Seitenlänge (S) des Mehrkantmutterprofils (Sechskantmutterprofil 12) ausmacht.
- 3. Kunststoffschutzkappe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der radiale Abstand (D/2) jedes Scheitels (11) 3 bis 5
 % kleiner als der radiale Abstand der Ecken des Mehrkantmutterpro20 fils (11) ist.
 - 4. Kunststoffschutzkappe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Mehrkantmutterprofil ein Sechskantmutterprofil ist und daß sechs Axialprofilstege (9) vorgesehen sind.
- 5. Kunststoffschutzkappe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich:25 net, daß die Länge des kürzeren Schenkels (15) in Umfangsrichtung 12
 % der Seitenlänge (S) des Sechskantmutterprofils (12) ausmacht.
 - 6. Kunststoffschutzkappe nach einem der Ansprüche 4 oder 5, da-

durch gekennzeichnet, daß der längere Schenkel (14) in Umfangsrichtung eine Länge hat, die 15 % der Seitenlänge (S) des Sechskantmutter-profils (12) übersteigt.

- 7. Kunststoffschutzkappe nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da-5 durch gekennzeichnet, daß im Anschluß an den Zylindermantel (6) ein abgesetzter Köpfteil (7) mit einem Sechskantprofil (17) gleich dem Sechskantmutterprofil (12) der Sechskantmutter (3) vorgesehen ist.
- 8. Kunststoffschutzkappe nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der kürzere Schenkel (15) des Rinnenprofils (10) jeweils in 10 Anzugrichtung der Sechskantmutter (3) ausgerichtet ist.

3.

Dr. Werner Haßler Patentanwalt Asenberg 62 5880 Lüdenscheid

30. September 1983 A 83 170

Anmelderin: Firma RADOLID Thiel GmbH

I.ösenbacher Landstraße 168

5880 Lüdenscheid

Kunststoffschutzkappe für eine Mehrkantmutter

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Kunststoffschutzkappe zum Aufklemmer auf eine Mehrkantmutter, mit einem Zylindermantel, der die Mehrkantmutter übergreift.

Derartige Kunststoffschutzkappen für Mehrkantmuttern, insbesonde5 re Sechskantmuttern sind bereits in zahlreichen Ausführungsformen
bekannt. Die Anbringung solcher Kunststoffschutzkappen und insbesondere das Lösen derselben ist jedoch dann schwierig, wenn die Mutter
schlecht zugänglich ist. Dies gilt vor allem für Radschrauber von
Lastkraftfahrzeugen, bei denen die Gewindebolzen und die Sechskantmut10 tern in Ausnehmungen eines Abdeckrings liegen. Diese Ausnehmungen
sind gerade so groß, daß man mit einem Steckschlüssel die Sechskantmutter erfassen kann. Es ist jedoch völlig unmöglich, mit einem Werkzeug unter den Stirnrand einer Kunststoffschutzkappe zu gelangen, um
dieselbe abzusprengen.

Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung einer Kunststoffschutzkappe, die durch eine Drehbewegung sicher und fest auf die Mehrkantmutter aufgeklemmt und wieder von derselben gelüst werden kann.

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelöst, daß an der Mantelinnenfläche mindestens zwei Axialprofilstege in gleichen Winkel20 abständen voneinander angeordnet sind, die jeweils ein gegen die Achse offenes Rinnenprofil mit einem Scheitelwinkel gleich dem Mehrkantmutterprofilwinkel aufweisen, wobei der radiale Abstand des Scheitels jedes Rinnenprofils von der Profilachse geringfügig kleiner als der radiale Abstand jeder Ecke des Mehrkantmutterprofils (Sechskantmutter25 profil) von der Profilachse ist, und daß ein Schenkel des Rinnenprofils in Umfangsrichtung länger als der andere Schenkel ausgebildet ist.

Die Erfindung unterscheidet sich dadurch in nicht naheliegender Weise vom Stand der Technik, als kraft- und formschlüssig klemmende Axialprofilstege vorgesehen sind, die zwar in Umfangsrichtung eine Anzugbewegung und eine Lösebewegung zulassen, jedoch in axialer Richtung infolge der großen Anlagerläche und der Spannkraft eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Kunststoffschutzkappe und Mehrkantmutter sicherstellen. Jeweils der kürzere Schenkel des Rinnenprofils läßt sich bei der Anzugbewegung über die entsprechende Kante der Mehrkantmutter dräcken, wobei sich der Zylindermantel entsprechend elatisch verformt. Der längere Schenkel verhindert eine Drehung der Kunststoffschutzkappe über die Kante des Mehrkantprofils. Zum Lösen der Kunststoffschutzkappe wird dieselbe in entgegengesetzter Richtung zurückgedreht.

Im einzelnen sieht die Erfindung vor, daß der kürzere Schenkel
15 in Umfangsrichtung eine Länge hat, die 10 bis 15 % der Seitenlänge
des Mehrkantprofils ausmacht. Durch diese Bemessung ist sichergestellt, daß bei der Anzugbewegung der Kunststoffschutzkappe nur eine
elastische Verformung des Zylindermantels auftritt, indem sich die
Abschnitte des Zylindermantels etwa längs der Sehne zwischen benach20 barten Axialprefilstegen strecken.

Damit eine sichere Klemmwirkung und Haltekraft gewährleistet sind, sieht die Erfindung vor, daß der radiale Abstand jedes Scheitels 3 bis 5 % kleiner als der radiale Abstand der Ecken des Mehr-lantmutterprofils ist. Dadurch ist ein nachgiebiges Aufklemmen der 25 Kunststoffschutzkappe mit großen Reibungsflächen sichergestellt.

Speziell sieht die Erfindung vor, daß das Mehrkantmutterprofil ein Sechskantmutterprofil ist und daß sechs Axialprofilstege vorgesehen sind.

Die Erfindung ist sowohl bei Vierkantmuttern als auch bei Sechs36 kantmuttern anwendbar. Im Folgenden umfaßt der Regriff Sechskantmutter auch jede andere Hehrkantmutter. Für eine Sechskantmutter kann
die Kunststoffschutzkappe zwei, drei oder sechs Axialprofilstege aufweisen. Wenn sechs Axialprofilstege vorhanden sind, bezieht man sich
jeweils auf den diagonalen Abstand diametral liegender Scheitel der
35 Rinnenprofile und auf die Diagonalenlänge des Sechskantmutterprofils.

Eine bevorzugte Bemessung ist darin zu sehen, daß die Länge des kürzeren Schenkels in Umfangsrichtung 12 % der Seitenlänge des Sechskantprofils ausmacht. Bei dieser Bemessung ist die Länge der jeweils kürzeren Schenkel so festgelegt, daß sich die Bogenabschnitte des

Zylindermantels zwischen zwei Axialprofilstegen bei der Anzugbewegung gerade im eine Sehne verformen können. Eine unelastische Überdehnung ist ausgeschlossen.

Um eine Überdrehung der Kunststoffschutzkappe auszuschließen,
5 ist vorgesehen, daß der längere Schenkel in Umfangsrichtung eine Länge hat, die 15 Z der Seitenlänge des Sechskantmutterprofils übersteigt. Der längere Schenkel legt sich formschlüssig an die Seitenwand des Sechskantmutterprofils an und begrenzt dadurch die Anzugbewegung. Eine Weiterdrehung mit übermäßiger Kraft könnte lediglich zu
10 einer Zerstörung der Kunststoffschutzkappe führen.

Zur einfachen Handhabung der Kunststoffschutzkappe ist vorgesehen, daß im Anschluß an den Zylindermantel ein abgesetzter Kopfteil
mit einem Sechskantprofil gleich dem Sechskantmutterprofil der Sechskantmutter vorgesehen ist. Dadurch ist erreicht, daß die Kunststofi15 schutzkappe mit dem gleichen Steckschlüssel wie die Sechskantmutter
betätigt werden kann.

Die Handhabung wird dadurch besonders gefördert, daß der kürzere Schenkel jedes Rinnenprofils jeweils in Anzugrichtung der Sechskantmutter ausgerichtet ist. Dadurch erreicht man, daß die Konststoff20 schutzkappe in Anzugrichtung der Sechskantmutter aufgeklemmt und in Löserichtung der Sechskantmutter abgenommen werden kann.

Eine Ausführungsform der Neuerung wird im folgenden unter Bezugnahme auf die anliegende Zeichnung erläutert, in der darstellen:

- Fig. 1 einen Schnitt durch eine Kunststoffschutzkappe in montiertem Zustand auf eine Sechskantmutter,
- Fig. 2 eine Draufsicht auf die Kunststoffschutzkappe,
- Fig. 3 einen Schnitt nach der Linie III-III mit einer Darstellung der Kunststolfschutzkappe im nicht aufgeklemmten Zustand und
- Fig. 4 eine entsprechende Schnittdarstellung der Schutzkappe in aufgeklemmtem Zustand

Die Figuren zeigen die Anwendung der Erfindung bei einer Sechskantmutter. Man erkennt einen Bolzen 1 mit einem Gewindeabschnitt 2. Es kann sich um einen Bolzen 1 an der Nabe eines Kraftfahrzeugrades 35 handeln, der zur Befestigung einer Radiolge dient. Die Nabe selbst sowie die Radfelge und der Abdeckring sind nicht dargestellt. Auf den Gewindeabschnitt 2 ist eine Sechskantmutter 3 mit einer Unterlegscheibe 4 aufgeschraubt, wodurch die Radfelge an der Nabe festgehalten wird, Die Ecken 13 der Sechskantmutter 3 liegen auf den Ecken eines

25

30

_ 1.6

Sechskantmutterprofils 12.

Zum Abdecken und zum Schutz der Verschraubung ist eine Kunststotfschutzkappe 5 vorgesehen, die einen Zylindermantel 6 sowie ein Kopfteil 7 umfaßt. An der Stirnseite des Zylindermantels 6 befindet 5 sich eine Dichtlippe 8, die sich an der Unterlegscheibe 4 abdichtend anlegt.

Die Ausbildung des Zylindermantels 6 ist insbesondere aus den Fig. 3 und 4 enthehmbar. Von der Mantelinnerfläche stehen jeweils in gleichen Winkelabständen Axialprofilstege 9 vor, die ein Pirnenprofil 10 10 aufweiser. jedes Rinnenprofil 10 hat einem Scheitel 11 in Axialrichtung der Kunststoffschutzbappe 5. Das Rinnenprofil 10 selbst erstreckt sich über/die gesamte axiale Länge des Zylindermantels 6. Die Grübe des Scheitelwinkels beträgt 120° entsprachend dem Winkel zwischen zwei Seiten des Sechskantmutterprofils 12 der Sechskantmutter 3 15 oder Purz dem Sechskantmutterprofilwinkel. Es sind sechs Axialprofilstege 9 dargestellt. Der diagonale Abstand D der Scheitel 11 von diametral liegenden Profilstagen 9 ist geringfügig kleiner als der Abstand oder die Diagonalenlunge M zwischen diametralen Ecken 13 des Sechskantmutterprofils 12 der Sechskantmutter 3. Der Abstand ist vor-20 zugsweise 3 bis 5 % kleiner. Dann ist eine ausreichende haltekraft durch die elastische Spannung des Zylindermantels sichergestellt. Bei dieser Sechskantgeometrie kann wan jeweils anstelle des doppelten radialen Abstandes den diagonalen Abstand D bzw. die DiagonalenlEnge E ansetzen.

Per Schenkel 15 ist in Umfangrichtung des Rinnenprofils 9 kürzer eis der Schenkel 14. Im einzelnen beträgt die Profillunge des Schenkels 15 10 bis 15 % der Seitenlänge S des Sechskantmutterprofils 12. Eine bevorzugte Remessung des kürzeren Schenkels 15 beträgt 12 % der Seitenlänge S des Sechskantmutterprofils 12. Mit dieser Bemessung ist erreicht, daß jeweils dann, wenn die Endkanten der kürzeren Schenkel über die Kanten des Sechskantmutterprofils 12 gleiten, der jeweilige Bogenabschnitt des Zylindermantels 6 zwischen benachbatten Avialprofilstegen 9 sich atwa auf die Seitenlänge S verformt, so daß keine unelastische Ferdehnung auftritt. Die Bogenabschnitte des Zylinder-35 mantels verformen sich dabei im wesentlichen längs einer Schne.

Der längere Schenkel 14 hat in Umfangsrichtung eine Länge, die 15% der Seitenlänge S des Sechskantprofils 12 übersteigt. Daourch wird ein Überdrehen der Kunststoffschutzkappe bei der Anzuglewegung ausgeschlossen. Benn eine elastische Verforwung des Zylindermantels

ist dann nicht mehr so veit möglich, daß die Eingerer Schemal über die Kanten gleiten.

Die Kunststoffschutzkappe besitzt am Kopfteil 7 ein Sechskantprofil 17, das dem Sechskantmutterprofil 12 der Sechskantmutter 3 gleich 5 ist, damit ein gleicher Steckschlüssel mit dem Sechskantmutterprofil 12 bzw. dem Sechskantprofil 17 in Eingriff gebracht werden kann.

Die Funktionsweise der Kunststoffschutzkappe ergibt sich bereits im wesentlichen aus der vorigen Neschreibung. In der Ausrichtung nach Fig. 3, bei der die Axialprofilstege ? etwa auf die Mitte der Seiten 10 des Sechstantmutterprofils 12 ausgerichtet sind, 198t sich die Kunststoffschutzkappe in axialer Pichtung auf die Sechskantmutter 3 aufschieben. Auf das Sechskantprofil 17 des Kopfteils 7 wird ein Steckschlüssel aufgesetzt. Es erfolgt eine Dichung in Uhtzeigerlichtung, bezogen auf Fig. 3, also auch in der Anzugrichtung der Sechskantmut-15 ter, wodurch die Kunststoffschutzkappe angezogen wird und die Stellung nach Fig. 4 erreicht. Dabei gleiten die Endkanten der kürzerer Schenkei 15 jeweils über die Kanten des Sechskantmutterprofils 12. Die Bogenabschnitte des Zylindermantels sitzen Jeweils zwischen ber nachbarten Axialprofilstegen 9 und verformen sich dabei zu Sehnenabschnitten, so daß die Endkanten der Schenkel 15 ohne üterdehnung über die Kanten des Sechskantmutterprofils 12 gleiten können.

In der Stellung nach Fig. 4 sitzen die Rinnenprofile 10 formschlüssig und kraftschlüssig auf den Kanten des Sechshantmutterprofils 12. Die großen Anlageflächen der Rinnenprofile 10 und die elastischen Verformungs- und Spannkräfte stellen einen Formschluß und Kraftschluß sicher, so daß die Kunststoffschutzkappe 5 nicht mehr in axialer Richtung abgezogen werden kann. Auch ein Lockern oder Lösen der Kunststoffschutzkappe 5 ist nicht möglich. Eine Überdrehung bei der Anzugbewegung wird durch die längeren Schenkel 14 ausgeschlossen, da 30 die Endkanten derselben nur unter unelastischer Überdehnung über die Kanten des Sechskantmutterprofils gleiten können. Hierzu wäre jedoch eine so große Kraft erforderlich, daß die Kunststoffschutzbappe zerstürt würde.


Das Lösen der Kunststoffschutzkappe erfolgt durch Drehung des 35 Sechslantprofils 17 in Gegenührzeigerrichtung, bezogen auf die Fig. 2 und 4. Dadurch kann die Kunststoffschutzkappe 5 in die Stellung nach Fig. 3 zurückgedreht und in axialer Fichtung von der Sechskantmutter 3 abgezogen werden. Die Kunststoffschutzkappe kann von einem Stirnende aus beißtigt werden, ein Übergreifen in axialer Bichtung ist nicht


erforderlich.


3NSDOCID: <DE 3335723A1>


9

Nummer: Int. Cl.³: Anmeldetag: Offenlegungstag: 33 35 723 F 16 B 37/14 1. Oktober 1983 . 11. April 1985









This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.